

Taifun Dienstleistungs GmbH	Telefon:	06257-504 99-90
Am Elfengrund 47	Fax:	-91
64297 Darmstadt	Mobil:	0160-96 34 73 73



Arbeitschein-Nr. 20190122-1

Kunde:	dm-drogerie markt GmbH + Co. KG	Projekt-Nr:	P63322041.004
Straße:	Carl-Metz-Str. 1	Kunden-Nr:	K76185001
Ort:	76185 Karlsruhe	Ausführungs-Termin:	
Objekt:	dm-drogerie markt Filial-Nr.: 763	von:	DI 22.01.2019
Straße:	Ober-Rodener-Str. 13-17	bis:	DI 22.01.2019
Ort:	63322 Rödermark	Heute	DI 22.01.2019
Auftrag:	Sonstiges	ab ca.	16:25 Uhr

Notizen:

Noteinsatz, da Gefahr im Verzug:

Aus der aussen liegenden Klima-Anlage tritt Wasser aus, läuft auf den Fussgängerweg und gefriert bei den aktuellen Temperaturen.

Eine Kundin ist gestürzt. Es ist jedoch nichts passiert und es wird kein Unfall gemeldet.

Markt-Leitung über das Problem informiert.

Unterhalb der Klima-Anlage und auf dem Gehweg mit Tau-Salz abgestreut.

Winterdienstleister kontaktiert und auf die gesonderte Gefahrenlage aufmerksam gemacht.

Datum	Mit- arbeiter	Arbeitszeit		vertretungsberechtigte Unterschrift	Kunde bzw. Auftraggeber
		Beginn	Ende		
22.01.2019	BS	16:20	18:30		
22.01.2019					
22.01.2019					

BS = Bernd Schnädelbach

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.

Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen