

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20190130-1

## Objekt:

OBI Markt  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

### **Leistungsorte:**

### **Art der Arbeiten:**

---

#### Noteinsatz:

Reparatur der Sprinkler-Trocken-Anlage im OBI-Markt durch Firma Nohl.

Menge / Einheit	Material
	 449 OBI GmbH & Co. Deutschland KG Filiale Rüdermark

Datum:	von:	bis:	Monteur:
30.01.2019	07:35	14:25	Bernd Schnädelbach
30.01.2019			

Schnädelbach  
Bernd Schnädelbach

**OBI** 449  
OBI GmbH & Co. Deutschland KG  
Filiale Rödermark  
Ober-Rodener-Straße 18  
63322 Rödermark  
Telefon: 06074/696200  
Telefax: 06074/6962020  
Kunde bestätigt Ausführu



05:

Bauvorhaben

Über Rodacher Straße 13

Straße

63322

PLZ / Ort

Auszuführende Arbeiten:

Projekt-Nr.

Folgeschaltungen und Weitermeldungen abgeschaltet

Bestätigt: Datum/Unterschrift

Name in Druckbuchstaben

## Leistungsnachweis für

Arbeitsstunden inkl. An- und Abreisestunden

Name	Bez.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Gesamt-stunden
<u>A. Neumann</u>	<u>3</u>			<u>7</u>					
<u>J. Höglung</u>	<u>1</u>			<u>7</u>					

Bez.: 1=Monteur, 2=Obermonteur, 3=Servicetechniker, 4=Montage-/Kundendienstmeister, 5=Projektingenieur

## Geräteeinsatz

Fahrzeug / Werkstatteinheit	Bez.	Std.	km	Std.	km	Std.	km	Std.	km	Std.	km	Std.	km	Std.	km	Gesamt-Std.	km
<u>91-20-256</u>	<u>12</u>				<u>7</u>	<u>82</u>											

Arbeitsgeräte/Sonstiges	Bez.	Arbeitshöhe	Tage	Transport

Bez. = Fahrzeuge: 12 = Fahrzeuge bis 4,5 t Gesamtgewicht, 13 = Fahrzeuge bis 7,5 t Gesamtgewicht, 14 = Werkstatteinheit

Bez. = Arbeitsgeräte: 21 = Scherenarbeitsbühne, 22 = Scherenarbeitsbühne Allrad, 23 = Teleskoparbeitsbühne

Bez. = Sonstiges: 31 = Gabelstapler, 32 = Materialtransport

## Materialverbrauch

Menge	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Intern
<u>2l</u>	<u>Frostschutz</u>		
<u>2</u>	<u>Achterschellen 1½" x 1½"</u>		
<u>1</u>	<u>Dichtmaterial</u>		
<u>1</u>	<u>Technische Bearbeitung</u>		

## Ausgeführte Arbeiten

Betr.: Sprinkleranlage  
An der TAU-Gruppe 5 wurden die veralteten Achterschellen  
ausgetauscht. Das Rohrnetz wurde entwärts und die Wassersäule  
mit Frostschutz gefüllt. Die TAU-Gruppe 5 wurde wieder in Betrieb  
genommen.

Anlage betriebsbereit übergeben  Ja  Nein

3001.19 Z.H.  
 Datum Unterschrift (FPS-Mitarbeiter)

Name in Druckbuchstaben

**VINCI**  
ENERGIES

Vorstehend ausgeführte Leistungen beauftragt und anerkannt  
 Folgeschaltungen und Weitermeldungen eingeschaltet

3001.19 Schenkels  
 Datum Unterschrift (Kunde)

Name in Druckbuchstaben

Verweis auf aktuelle Bedingungen für Lohnarbeiten.