

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20190209-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
-
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests.

Deichmann:

Nass-Springler-Anlage: Der Drehgriff am Hahn zum Auslösen des Test-Alarms ist schon seit längerer Zeit recht schwergängig.

Heute war er sehr fest zgedreht. Beim kraftvollen Öffnen zeigte der Drehgriff leichte Tendenzen zum Durchdrehen.

Der Hahn sollte bei der nächsten Wartung ausgetauscht werden.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
09.02.2019	10:45	18:05	Bernd Schnädelbach
09.02.2019			

Schulz 64705

Anschrift der Firma:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon: 06174 / 447810
Fax: 06174 / 44731410

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung

Firma Kaufland Vertrieb Euschnitz GmbH & Co. KG
Rödermark 13 63322 Rödermark