

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitschein-Nr. 20190323-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
-
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests.

Deichmann:

Lichtleiste hinten rechts, kurz vor der Eingangstür zum Lager, ist defekt.

Sicherungen überprüft. Alles ok.

Dänisches Bettenlager: Luftdruck liegt bei ca. 7,5 bar und somit kritisch.

Per Kompressor diesen zu erhöhen, ist gescheitert. Ventil lässt sich nicht ohne Gewalt öffnen.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
23.03.2019	10:45	18:25	Bernd Schnädelbach
23.03.2019			

64705

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark

Bernd Schnädelbach

Bernd Schnädelbach Kunde bestätigt Ausführung