

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20190327-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- OBI Markt

Art der Arbeiten:

ff_18_307, Beschattung OBI Gartencenter / Schaltschrank

Monteur der Firma:

Scherenbühne / Arbeitsbühne für die Arbeiten am Schaltschrank gefahren.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
27.03.2019			Dominic Weicker
27.03.2019			Michael Sporer
27.03.2019			

Dominic Weicker

Kunde bestätigt Ausführung