

Taifun Dienstleistungs GmbH	Telefon:	06257-504 99-90
Am Elfengrund 47	Fax:	-91
64297 Darmstadt	Mobil:	0160-96 34 73 73



Arbeitsschein-Nr. 20190405-1

Kunde:	Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG		Projekt-Nr:	P63322050.031
Straße:	Rötelstr. 35		Kunden-Nr:	K74172002
Ort:	74172 Neckarsulm		Ausführungs-Termin:	
Objekt:	Kaufland Filiale 6470		von:	FR 05.04.2019
Straße:	Ober-Rodener-Str. 13-15		bis:	FR 05.04.2019
Ort:	63322 Rödermark		Heute	<b>FR 05.04.2019</b>
Auftrag:	Sonderarbeiten Kaufland		ab ca.	14:45 Uhr

#### Notizen:

Noteinsatz: Kurzschluss-Gefahr

Wasschtisch-Armatur im Büro Wareneingang undicht (Kartusche unter dem Hebel). Wasser läuft über die Steckdose für den 5L-Untertischspeicher. Das Eckventil schließt nicht mehr. Wasserleitung musste in luftiger Höhe am Leitungsventil gesperrt werden.

- Becken schwer zugänglich hinter der Tür. Demontage der Alt-Armatur mit erhöhtem Aufwand, da erheblich verrostet und verkalkt.

Material-Beschaffung zum Austausch: 1 x Wasschtisch-Armatur, 1 x Eckventil, Dichmasse, Kleinmaterial.

#### Auftrags-Erweiterung:

Wasschtisch-Armatur hinter der Fleisch-/Wurst-Theke undicht (Kartusche unter dem Hebel) und Wasser-Ablauf undicht.

- Becken schwer zugänglich, da im scharfkantigem Edelstahl-Doppel-Waschtisch verbaut. Demontage der Alt-Armatur mit erhöhtem Aufwand, da erheblich verrostet und verkalkt sowie die Gesamt-Umgebung total verfettet war.

Material-Beschaffung zum Austausch: 1 x Wasschtisch-Armatur, Dichmasse, Kleinmaterial.

Datum	Mit-arbeiter	Arbeitszeit Beginn	Arbeitszeit Ende	vertretungsberechtige Unterschrift	Kunde bzw. Auftraggeber
05.04.2019	BS				
05.04.2019					
05.04.2019					

BS = Bernd Schnädelbach

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.

Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.

Taifun Dienstleistungs GmbH	Telefon:	06257-504 99-90
Am Elfengrund 47	Fax:	-91
64297 Darmstadt	Mobil:	0160-96 34 73 73

Arbeitsschein-Nr. 20190405-1

Kunde:	Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG		Projekt-Nr:	P63322050.031
Straße:	Rötelstr. 35		Kunden-Nr:	K74172002
Ort:	74172 Neckarsulm		Ausführungs-Termin:	
Objekt:	Kaufland Filiale 6470		von:	FR 05.04.2019
Straße:	Ober-Rodener-Str. 13-15		bis:	FR 05.04.2019
Ort:	63322 Rödermark		Heute	<b>FR 05.04.2019</b>
Auftrag:	Sonderarbeiten Kaufland		ab ca.	14:45 Uhr

#### Notizen:

Noteinsatz: Kurzschluss-Gefahr

Wasschtisch-Armatur im Büro Wareneingang undicht (Kartusche unter dem Hebel). Wasser läuft über die Steckdose für den 5L-Untertischspeicher. Das Eckventil schließt nicht mehr. Wasserleitung musste in luftiger Höhe am Leitungsventil gesperrt werden. Becken schwer zugänglich hinter der Tür. Demontage der Alt-Armatur mit erhöhtem Aufwand, da erheblich verrostet und verkalkt.

Material-Beschaffung zum Austausch: 1 x Wasschtisch-Armatur, 1 x Eckventil, Dichmasse, Kleinmaterial.

#### Auftrags-Erweiterung:

Wasschtisch-Armatur hinter der Fleisch-/Wurst-Theke undicht (Kartusche unter dem Hebel) und Wasser-Ablauf undicht.

Becken schwer zugänglich, da im scharfkantigem Edelstahl-Doppel-Waschtisch verbaut. Demontage der Alt-Armatur mit erhöhtem Aufwand, da erheblich verrostet und verkalkt sowie die Gesamt-Umgebung total verfettet war.

Material-Beschaffung zum Austausch: 1 x Wasschtisch-Armatur, Dichmasse, Kleinmaterial.

Datum	Mit-arbeiter	Arbeitszeit Beginn	Arbeitszeit Ende	vertretungsberechtige Unterschrift	Kunde bzw. Auftraggeber
05.04.2019	BS				
05.04.2019					
05.04.2019					

BS = Bernd Schnädelbach

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.

Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.

