

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20190430-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

## Leistungsorte:

- OBI Markt

## **Art der Arbeiten:**

## Not-Einsatz:

OBI:

Leitung an der Heizung ist undicht. Fotos machen für die Wartungs-Firma der Heizung und prüfen, ob eine provisorische Reparatur möglich ist, um den Heizungsbetrieb bis zum Donnerstag nach dem Feiertag zu gewährleisten.

Kurz nach der Ankunft wurde uns mitgeteilt, dass Wartungs-Firma der Heizung widererwartend doch schon vor Ort war.

Anfahrt: 45 Minuten. Am Objekt: 30 Minuten. Abfahrt: 30 Min. Distanz: 73 km.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
30.04.2019			Bernd Schnädelbach
30.04.2019			

---

Bernd Schnädelbach

---

Kunde bestätigt Ausführung