


Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20190502-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
-
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests.

Kaufland:

Hände-Trockner sowohl in dem Herren- sowie auch in der Damen-Kunden-WC ohne Funktion.

Sicherungen überprüft und festgestellt, dass eine Vor-Sicherung rausgefallen ist. Vorsicherung wieder eingeschaltet und die Funktionalität der Handtrockner überprüft. Beide wieder funktionsfähig.

Der gemeldete Ausfall einer Waschbecken-Armatur konnte nicht bestätigt werden.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
02.05.2019	11:15	18:00	Bernd Schnädelbach
02.05.2019			

