

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20190523-2

## Objekt:

Dänisches Bettenlager (Lidl)

Ober-Rodener-Str. 13-17

63322 Rödermark

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Backhaus Schäfer GmbH
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- HandyIn
- Kaufland
- 

## Art der Arbeiten:

Schadensaufnahme Wasserschaden. Es wurde die Anzahl der Beschädigten Deckenpaneelle ermittelt und welche Paneele verbaut sind.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
23.05.2019			Dominic Weicker
23.05.2019			Luca Padovese
23.05.2019			

Dominic Weicker

Kunde bestätigt Ausführung