

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20190527-3

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- _____

Art der Arbeiten:

Begehung mit Herrn Köster von der Firma Wisag, wegen einer separaten Wasseruhr nur für den Kaufland.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
27.05.2019			Tayfun Sökmen
27.05.2019			

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung