

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20190527-2

Objekt:

Dänisches Bettenlager (Lidl)
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

Art der Arbeiten:

Schadensaufnahme Wasserschaden. Es wurde die Anzahl der Beschädigten Deckenpaneelle ermittelt und welche Paneele verbaut sind.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
27.05.2019			Dominic Weicker
27.05.2019			Luca Padovese
27.05.2019			

Dominic Weicker

Kunde bestätigt Ausführung