

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20190527-2

Objekt:

Dänisches Bettenlager (Lidl)
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:



Art der Arbeiten:

~~Schadensaufnahme Wasserschaden. Es wurde die Anzahl der Beschädigten Deckenpaneele ermittelt und welche Paneele verbaut sind.~~

Nachmal mit der Hausleitung gesprochen, das komplette
dach begangen.

Die Reparaturen stellen Fotografiert.

Bei den Lichtkuppeln sind bei Zweien das Gummi
Lose.

Gummi teile eingesetzt.

Menge / Einheit	Material
88 11	A



GmbH & Co. KG
Ober-Rodener-Straße 13, 15
63322 Rödermark
Tel.: 0 60 74 - 9 14 04 70
Fax: 0 60 74 - 91 40 42 81

Datum:	von:	bis:	Monteur:
27.05.2019	1230	1430	Tagfen Schman
27.05.2019			
27.05.2019			

[Signature]
Doranie Weicker
Tagfen Schman

Kunde bestätigt Ausführung